


| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|--------|-----|--------|---------------------|-------|--|
| 10 | いすゞ | H23/09 | SKG-NKR85AR-7020336 | クレーン付 | |


| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| | | |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| | | |



キズ



ヘコミ



ヘコミ



ヘコミ



ヘコミ



ヘコミ



ヘコミ



ヘコミ

ヘコミ

<img alt="Side view of a

