




| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号          | 架装形状 |  |
|--------|----|--------|------------------|------|--|
| 114    | 三菱 | R06/12 | 2RG-FBAV0-610436 | 平ボディ |  |

| 前登録ナンバ              | 車検有効期限  |    | 走行距離   |      | 積載量      | 荷台寸法( mm ) |             |         | 出品会社( 富山 県)                            |              |
|---------------------|---------|----|--------|------|----------|------------|-------------|---------|----------------------------------------|--------------|
| 自家用                 | 08.12.5 | 切れ | 400 km |      | 3,000 kg | L          | W           | H       | (有)高見トラックセンター                          |              |
|                     |         | 抹消 | 年月     | 一体別体 |          | 3,100      | 1,600       | (門) 380 |                                        |              |
| エンジン状態              | A B C   | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V        | 馬力         | I/CT 150 ps | TM      | 速                                      | 2 ペダル デュオニック |
| ミッション・デフ(異音、油漏)     |         |    |        |      |          |            | キャブ廻り       |         | リサイクル料 8,830 円                         |              |
| フレーム関係(錆、車体番号等)     |         |    |        |      |          |            | ベツト         | 有 無     | ヘッドランプ                                 | HID ハロゲン     |
| 上物メーカー名, 年式, 型式及状態等 |         |    |        |      |          |            | 汚れ          | 小 中 大   | 補ブレーキ                                  | 段            |
|                     |         |    |        |      |          |            | シート破        | 有 無     | <div>特記、重点確認、他</div> <div>LEDライト</div> |              |
|                     |         |    |        |      |          |            | ETC         | 有 無     |                                        |              |
|                     |         |    |        |      |          |            | ラジオ         | 良 不良    |                                        |              |
|                     |         |    |        |      |          |            | バックモニタ      | 有 無     |                                        |              |
|                     |         |    |        |      |          |            | カラー         | 白黒      |                                        |              |
| 全低床                 |         |    |        |      |          |            | 電格ミラ        | 有 無     |                                        |              |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Fガラス   |    |     |
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿    |    |     |
|        | 有  | 無   |
| 取説     |    |     |
|        | 有  | 無   |
| メンテノート |    |     |
|        | 有  | 無   |
| PMマフラ  |    |     |
|        | 有  | 無   |
| 証明書    |    |     |
|        | 有  | 無   |
| 燃料タンク  |    |     |



タイヤ0～10、欠、で記載

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 |    |    |
|    |    |    |    |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|    |    |    |    |

|      |           |  |     |
|------|-----------|--|-----|
| F    | 205/75R16 |  |     |
| サイズ  |           |  |     |
| R    | 205/75R16 |  |     |
| サイズ  |           |  |     |
| タイヤ  |           |  | スペア |
| パターン |           |  | 10  |