



当社管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
23	いすゞ	H31/01	2RG-FRR90S2-7136729	アルミ平	

前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(富山 県)			
自家用		切れ	38,600 km		3,750 kg	L 5,300	W 2,210	H (門) 380	(有)高見トラックセンター				
		抹消	ヶ月	年月									
エンジン状態	A B C		AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	I/CT 210 ps	TM	6 速	3 ペダル		
ミッション・デフ(異音、油漏)													
フレーム関係(錆、車体番号等)													
上物メーカー名、年式、型式及状態等													
コダイラ アルミブロック													


Fガラス		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		




Front view of a truck cab.



Side view of a truck with a flatbed trailer. A dent on the side panel is labeled 'ヘコミ・キズ'.



Rear view of a truck cab.



Side view of a truck with a flatbed trailer. A scratch on the rear panel is labeled 'キズ'.