


|        |    |        |                    |      |  |
|--------|----|--------|--------------------|------|--|
| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号            | 架装形状 |  |
| 56     | 日野 | H27/03 | SDG-XZB50M-0007307 | リエッセ |  |

|        |        |            |     |          |   |          |               |
|--------|--------|------------|-----|----------|---|----------|---------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離       | 積載量 | 荷台寸法(mm) |   |          | 出品会社(富山県)     |
| レンタカー  | 切れ     | 108,600 km | kg  | L        | W | H<br>(門) | (有)高見トラックセンター |
|        | 抹消     | 年月         |     |          |   |          |               |

|        |       |    |        |      |   |    |             |    |   |      |    |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|-------------|----|---|------|----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | I/CT 180 ps | TM | 速 | 2ペダル | AT |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|-------------|----|---|------|----|

|  |  |  |  |  |  |  |        |        |   |     |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)                        |  |  |  |  |  |  | キャブ廻り  | リサイクル料 | 19,600円   |     |      |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                        |  |  |  |  |  |  | ベット    | 有 無    | ヘッドランプ  | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等                      |  |  |  |  |  |  | 汚れ     | 小 中 大  | 補ブレーキ   | 段   |      |
| 29人乗り 自動ドア リヤクーラー・ヒーター モケットシート・リクライニング |  |  |  |  |  |  | シート破   | 有 無    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; margin: 0;"><b>特記、重点確認、他</b></p> <p style="margin: 0;">ナビ・バックカメラ</p> <p style="margin: 0;">ETC</p> <p style="margin: 0;">ドリンクホルダー壊れ</p> </div> |     |      |
| 荷物棚 冷蔵庫 リヤモニター                         |  |  |  |  |  |  | ETC    | 有 無    |   |     |      |
|  |  |  |  |  |  |  | ラジオ    | 良 不良   |   |     |      |
|  |  |  |  |  |  |  | バックモニタ | 有 無    |   |     |      |
|  |  |  |  |  |  |  | 電格ミラ   | 有 無    |   |     |      |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Fガラス   |    |     |
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ    |    |     |
| 記録簿    | 有  | 無   |
|        |    |     |
| 取説     | 有  | 無   |
| メンテノート | 有  | 無   |
| PMマフラ  | 有  | 無   |
| 証明書    | 有  | 無   |
| 燃料タンク  |    |     |



|               |             |   |     |
|---------------|-------------|---|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 |             |   |     |
|               | 5           | 5 |     |
|               |             |   |     |
| 5             | 5           | 5 | 5   |
|               |             |   |     |
| F             | 215/70R17.5 |   |     |
| サイズ           |             |   |     |
| R             | 215/70R17.5 |   |     |
| サイズ           |             |   |     |
| タイヤ           | スタッドレス      |   | スペア |
| パターン          |             |   | 1   |