当社管理番号	車名	車名 年式		型式·車体番号			架装形状				
58	いすゞ	19 19		PJ-FSR34J4S-7000070			クレーン付				
前使用者	車検有効期	間 走	走行距離(km) 積載量 7			荷台寸法(mm)		(±)	(左) 京日 しこ いわわいね		
自家用	一時抹消		139,932 km _{7年月} 07年03月	7,200 kg	L 4,930	W 2,150	H 4	TE	・ (有)高見トラックセンター TEL:076-435-5116 FAX:076-435-5117		
エンジン状態	良好	AC 良	ブレーキ	エアープレーキ	1/	/CT 240 馬力	リサイク	ル預託済	預託済 11,340 円		
ミッション	スムーサーF						キャブ内部		備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 良好							シート破れ	無	パワーウ ィンドウ	有	
上物メーカー名	- 物 メ ー カ ー 名 タダノ(ZR364)2007y 4段 ラジコン(送信機欠品) フックイン							無	電動ミラー	有	
仕 樣	様 ロープ穴6対						キャブ	標準	A B S	有	
							取説無	整備帳無	エアバック	有	
その他									パッテリー(∨)	24	
外 装 状態 アオリキズ・ヘコミ・サビ <キャプ屋根> <荷台> ブーム側面へコミ								タイヤ状態			
 デガラス状態 飛石有 点キズ 記録簿 PMマフラ 証明書 S・リミッタ 	後	補修跡							5 5 5 1 スペア 1 スペア 1 770R19.5	5 5 R	