




| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号          | 架装形状 |  |
|--------|----|--------|------------------|------|--|
| 71     | 三菱 | R04/06 | 2PG-FEB90-591425 | ウイング |  |

| 前登録ナンバ                                 | 車検有効期限  |    | 走行距離     |      | 積載量      | 荷台寸法( mm ) |             |                    | 出品会社( 富山 県)                            |          |
|----------------------------------------|---------|----|----------|------|----------|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|----------|
| 自家用                                    | 06.6.27 | 切れ | 1,000 km |      | 3,950 kg | L          | W           | H                  | (有)高見トラックセンター                          |          |
|                                        |         | 抹消 | 年月       | 一体別体 |          | 5,020      | 2,080       | (門) 2,030<br>2,140 |                                        |          |
| エンジン状態                                 | Ⓐ B C   | AC | Ⓒ 不良 無   | ブレーキ | V        | 馬力         | I/CT 175 ps | TM                 | 5 速                                    | 3 ペダル    |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                        |         |    |          |      |          |            | キャブ廻り       |                    | リサイクル料 8,830 円                         |          |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                        |         |    |          |      |          |            | ベツト         | 有 無                | ヘッドランプ                                 | HID ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等<br>パブコ ラッシング2段 フック5対 |         |    |          |      |          |            | 汚れ          | ⓪ 中 大              | 補ブレーキ 段                                |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            | シート破        | 有 無                |                                        |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            | ETC         | 有 無                | <div>特記、重点確認、他</div> <div>LEDライト</div> |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            | ラジオ         | Ⓒ 不良               |                                        |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            | バックモニタ      | 有 無                |                                        |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            |             | ⓪ 白黒               |                                        |          |
|                                        |         |    |          |      |          |            | 電格ミラ        | 有 無                |                                        |          |

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| Fガラス   |      |     |
| 要交換    | Ⓒ 良好 | 飛石有 |
| 記録簿    |      |     |
|        | 有    | 無   |
| 取説     |      |     |
|        | 有    | 無   |
| メンテノート |      |     |
|        | 有    | 無   |
| PMマフラ  |      |     |
|        | 有    | 無   |
| 証明書    |      |     |
|        | 有    | 無   |
| 燃料タンク  |      |     |
| 100L   |      |     |



タイヤ0～10、欠、で記載

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 |    |    |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|    |    |    |    |

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| F    | 215/70R17.5 |     |
| サイズ  |             |     |
| R    | 215/70R17.5 |     |
| サイズ  |             |     |
| タイヤ  |             | スペア |
| パターン |             | 10  |