




| | | | | |
|--------|-----|--------|---------------------|------------|
| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| 134 | いすゞ | R04/04 | 2RG-NHR88AN-7003004 | コーディオンカーテン |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|----------|----------|-------|-----------------------|---------------|----|---|------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(富山県) | | | | |
| 自家用 | 切れ | 43,000 km | 1,550 kg | L | W | H | (有)高見トラックセンター | | | | |
| | 抹消 | 年月 | | 3,030 | 1,560 | 1,890 (門) 1,980 | | | | | |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | I/CT 150 ps | TM | 速 | 2ペダル | スムーサーEX |

| | | | | |
|---------------------|------------------|--------|--------|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | キャブ廻り | リサイクル料 | 9,170円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ベット | 有 | 無 | |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等 | 汚れ | 小 | 中 | 大 |
| | シート破 | 有 | 無 | |
| 河野ボデー 左右後カーテン フック3対 | ETC | 有 | 無 | |
| | ラジオ | 良 | 不良 | |
| | バックモニタ | 有 | 無 | |
| | 電格ミラ | 有 | 無 | |
| | ヘッドランプ | HID | ハロゲン | |
| | 補ブレーキ | 段 | | |
| | 特記、重点確認、他 | | | |
| | LEDライト | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |



タイヤ0~10、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | |

| | |
|------|-----------|
| F | 195/75R15 |
| サイズ | |
| R | 195/75R15 |
| サイズ | |
| タイヤ | スタッドレス |
| パターン | スペア |
| | 1 |